

PORTO DURANTE LE FASI DI IMBARCO SU UN NAVE

Fusto precipita dalla gru In mare 15 litri di olio

— LA SPEZIA —

AGGANCIATO dalla gru di bordo doveva essere caricato su una nave portacontainer per il 'rabbocco' del serbatoio, un fusto di 200 litri di olio lubrificante è invece precipitato sul molo, fratturandosi, con conseguente innesco di una perdita. Risultato: 15 litri di liquido inquinante sono finiti in mare,



BONIFICA Intervento-lampo di uomini e mezzi della **Sepor**

il resto è rimasto all'interno del contenitore. L'emergenza è scattata ieri pomeriggio sul lato ovest del molo Fornelli, nell'ambito delle operazioni di imbarco dell'olio lubrificante a bordo della portacontainer Msc Stella, per effetto dell'incidente le cui cause sono in fase di accertamento da parte della Capitaneria di porto. La priorità, in quel momento, era stata quella di dare corso il più presto possibile alla bonifica dello specchio acqueo interessato alla sversamento, previa 'blindatura' con la panne galleggianti. All'opera mezzi e uomini della **Società Sepor**. In poco tempo la situazione è finita sotto controllo ed è stato dato corso alla bonifica con prospettiva di smaltimento del liquido inquinante. I costi dovranno essere sostenuti dalla compagnia Msc raggiunta dalla diffida della Capitaneria di porto che, con la centrale operativa, ha coordinato l'intervento.